

# 석면 비산 측정 결과 보고서

남해군 산림조합 청사실내천정 석면해체 제거공사



2020. 11

**(주)코리아환경보건연구소**

KOREA ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH

고용노동부 지정 석면조사기관 2019-120008호









별첨2. 측정 위치도

NO.1


측정위치도 범례	
측정일	2020년 10월 31일 ●
측정위치	●



별첨2. 측정 위치도

NO.2

측정위치도 범례		
측정일	2020년 11월 01일	측정위치
		●






별첨2. 측정 위치도
















NO.3

측정위치도 범례		
측정일	2020년 11월 02일	측정위치
		●



별첨3. 측정 지점

2020년 10월 31일

부지경계선1		부지경계선2	
비산측정 시작사진	비산측정 종료사진	비산측정 시작사진	비산측정 종료사진
			
측정 시작 시간 - 10:00	측정 종료 시간 - 14:00	측정 시작 시간 - 10:05	측정 종료 시간 - 14:05
부지경계선3		부지경계선4	
			
측정 시작 시간 - 10:10	측정 종료 시간 - 14:15	측정 시작 시간 - 10:15	측정 종료 시간 - 14:20
위생설비입구		음압기공기배출구1	
			
측정 시작 시간 - 10:20	측정 종료 시간 - 11:00	측정 시작 시간 - 13:00	측정 종료 시간 - 13:40
음압기공기배출구2		음압기공기배출구3	
			
측정 시작 시간 - 13:00	측정 종료 시간 - 13:40	측정 시작 시간 - 13:00	측정 종료 시간 - 13:40










2020년 11월 01일

부지경계선1		부지경계선2	
비산측정 시작사진	비산측정 종료사진	비산측정 시작사진	비산측정 종료사진
			
측정 시작 시간 - 09:10	측정 종료 시간 - 13:10	측정 시작 시간 - 09:15	측정 종료 시간 - 13:15
부지경계선3		부지경계선4	
			
측정 시작 시간 - 09:20	측정 종료 시간 - 13:20	측정 시작 시간 - 09:25	측정 종료 시간 - 13:25
위생설비입구		음압기공기배출구1	
			
측정 시작 시간 - 09:30	측정 종료 시간 - 10:10	측정 시작 시간 - 09:40	측정 종료 시간 - 10:20
음압기공기배출구2		음압기공기배출구3	
			
측정 시작 시간 - 09:40	측정 종료 시간 - 10:20	측정 시작 시간 - 09:40	측정 종료 시간 - 10:20
음압기공기배출구4		폐기물반출구1	
			
측정 시작 시간 - 09:42	측정 종료 시간 - 10:22	측정 시작 시간 - 09:45	측정 종료 시간 - 10:25



2020년 11월 01일

폐기물반출구2		폐기물보관지점1	
			
측정 시작 시간 - 14:10	측정 종료 시간 - 14:50	측정 시작 시간 - 15:30	측정 종료 시간 - 16:10
폐기물보관지점2			
			
측정 시작 시간 - 15:30	측정 종료 시간 - 16:10		

2020년 11월 02일

폐기물보관지점1		폐기물보관지점2	
비산측정 시작사진	비산측정 종료사진	비산측정 시작사진	비산측정 종료사진
			
측정 시작 시간 - 08:30	측정 종료 시간 - 09:10	측정 시작 시간 - 08:30	측정 종료 시간 - 09:10
폐기물반출지점1		폐기물반출지점2	
			
측정 시작 시간 - 09:15	측정 종료 시간 - 09:55	측정 시작 시간 - 09:35	측정 종료 시간 - 10:15

별첨4. 석면해체·제거작업 신고서

■ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제17호의6서식] <개정 2019. 3. 3>

석면해체·제거작업 신고서

\* 유오사항을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다. \*여는√ 표시를 합니다

신고번호	(지방고용노동권서면)	- 호	처리기간	7 일
v   건축물 ( ) 실 비	위치(소재지) : 경상남도 남해군 남해읍 화천로 46	건축물등록번호 4884025022-1-01720002		
	용도 : 업무시설	건물명(실비명) : 남해군신림조합		
	건축물수 : 1	구조 : 철근콘크리트구조		
	세대수	면적적 1449.75㎡		
소유자	성명 남해군신림조합	전화번호 : 055-863-3146		
	주소 경상남도 남해군 남해읍 화천로 46			
석면해체·제거업자	업자명(상호) : 주식회사 누리이엔씨	대표자 성명 : 최 은미		
	고용노동부 등록번호 : 제 5288 호	팩스 : 055-761-8016		
	전화번호 : 055-761-8015			
작업장	공사현장명(공사명·작업명) : 남해군 신림조합 행사실내현장 석면해체 제거공사	전화번호 : 010-8872-5888		
해체사유	해체사유 : 석면천정재 철거			
	해체기간 : 2020년 10월 30일 부터 2020년 11월 10일 까지 (12일)			
석면 함유 자재(물질)의 종류 및 면적	종류	면적(㎡)·부피(㎥)·길이(m)		
	분무재(분필재)	㎡		
	내화직접재	㎡		
	천장재	710.88㎡		
	지붕재	㎡		
	벽재(벽체의 마감재)	54.72㎡		
	바닥재	㎡		
	라이트보온재	m		
	단열재	㎡		
	캐스킷	m		
	기타 (간이 부족할 경우 별첨)			
현장책임자	성명 : 김지광	전화번호 : 010-8872-5888		
작업근로자인 적사항 (간이 부족할 경우 별첨)	성 명	성 년 월 일	주 소	전 화 번 호
	별 첨			
「산업안전보건법 시행규칙, 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다				
2020 년 10 월 19 일				
신 고 인 주식회사 누리이엔씨 최 은미 (서명 또는 영)				
진주노동지원센터 귀하				
첨 무 서 류	1 공사계약서 사본 1부			수수료없음
	2 석면 해체 제거 작업계획서(비산방지 및 폐기물 처리방법 포함) 1부			
	3 석면조사결과보고서			